

### Fortyndingsfaktorer

	1	2	3	4	5	10	15	20	25	50
100	100	50	33,333333	25	20	10	6,6666667	5	4	2
150	150	75	50	37,5	30	15	10	7,5	6	3
200	200	100	66,666667	50	40	20	13,333333	10	8	4
250	250	125	83,333333	62,5	50	25	16,666667	12,5	10	5
300	300	150	100	75	60	30	20	15	12	6
400	400	200	133,33333	100	80	40	26,666667	20	16	8
500	500	250	166,66667	125	100	50	33,333333	25	20	10
1000	1000	500	333,33333	250	200	100	66,666667	50	40	20
1500	1500	750	500	375	300	150	100	75	60	30
2000	2000	1000	666,66667	500	400	200	133,33333	100	80	40

x-akse: pipetestørrelse i mL. y-akse: måleglasstørrelse i mL.

### Udvalgte fortyndinger

FF	Først fortyndes med		Så fortyndes med		til sidst fortyndes med	
	måleglas	pipette	måleglas	pipette	måleglas	pipette
5.000	500	5	500	10		
10.000	500	5	500	5	-	-
50.000	500	5	500	5	100	20
100.000	500	5	500	5	100	10
500.000	500	5	500	5	500	10
1.000.000	1000	5	500	5	500	10